

Arbeitsplatten-
Oberkante

Breite Kochfeld 370 mm

Cooktop width 370 mm

Largeur de la zone de cuisson 370 mm

Breedte kookveld 370 mm

Larghezza piano di cottura 370 mm



Ancho de la placa de cocción de 370 mm

!!! min. / mín. 105 mm au minimum !!!
max. / máx. 300 mm au maximum

Upper edge
of worktop
Bord supérieur
du plan de travail
Bovenzijde
werkblad
Bordo superiore
del piano di lavoro
Borde superior
de la encimera

1

- 1. Richten Sie die Bohr-
schablone mittig zum
Einbaugerät auf der Frontblende
aus.
- 2. Ziehen Sie eine waagrechte
Linie in der gewünschten
Einbauhöhe des Schaltkastens.
Beachten Sie dabei die Mindest-
bzw. Maximalmaße zur Arbeits-
plattenoberkante.
- 3. Bohrschablone mit Klebeband
anbringen.
- 4. Bohrungsmittelpunkte z.B.
mit Körner auf Frontblende
übertragen.
- 5. Bohrungen Ø30 mm bzw.
Ø6 mm entsprechend den
Markierungen bohren.



1

- Ⓓ **Bohrschablone - Schaltkasten Kochfeld**
- ⒼⒷ **Bore pattern for control unit cooktop**
- Ⓕ **Gabarit de perçage coffret de commande table de cuisson**
- ⒼⓃ **Boorsjabloon schakelkast kookveld**
- Ⓘ **Sagoma per forare per scatola elettrica piano di cottura**
- Ⓔ **Plantilla de perforación de la módulo de mando placa de cocción**



P-BP-0010910
1030373

2

GB 1. Align the bore pattern on the front cover so that it is centred to the built-in appliance.

2. Draw a horizontal line at the desired installation height of the control unit, observing the minimum/maximum distance to the upper edge of the worktop.

3. Attach the bore pattern with adhesive tape.

4. Mark the bore centres to the front cover, using for example a punch marker.

5. Drill the Ø30 mm / Ø6 mm bores at the marked points.

F 1. Sur le cache avant, orienter le gabarit de perçage au milieu par rapport à l'appareil à encastrer.

2. Dessiner une ligne horizontale à la hauteur désirée pour l'encastrement du coffret de commande. Respecter les distances minimales et maximales par rapport au bord supérieur du plan de travail.

3. Fixer le gabarit de perçage à l'aide de ruban adhésif.

4. Transmettre les centres des trous à percer sur la cache avant en se servant p.ex. d'un pointeau.

5. Percer les trous Ø30 mm et Ø6 mm conformément aux marquages.

NL 1. Richt het boor-sjabloon in het midden ten opzichte van het inbouw-apparaat op de blende uit.

2. Trek een horizontale lijn op de gewenste inbouwhoogte van de schakelkast. Houd hierbij rekening met de minimale en maximale afmetingen tot aan de bovenzijde van het werkblad.

3. Plak het boorsjabloon met plakband vast.

4. Markeer de middelpunten van de boorgaten bijv. met een centerpunt op de blende.

5. Boor de boorgaten Ø30 mm resp. Ø6 mm volgens de markeringen.

I 1. Sulla cieca frontale, orientare la sagoma in maniera centrata rispetto all'apparecchio a incasso.

2. Tracciare una linea orizzontale all'altezza di montaggio prevista per la scatola elettrica. Considerare le dimensioni minima e massima rispetto al bordo superiore del piano di lavoro.

3. Fissare la sagoma con nastro adesivo.

4. Trasferire i centri di foratura sulla cieca frontale, ad es. mediante punzone per centrare.

5. Praticare i fori da Ø30 mm e/o di Ø6 mm in conformità ai segni.

E 1. Orientar la plantilla de perforación centrada hacia el aparato para empotrar sobre el panel frontal.

2. Trazar una línea horizontal a la altura de preferencia para empotrar el módulo de mando. Para ello respetar las medidas mínima y máxima hacia el borde superior de la encimera.

3. Colocar la plantilla de perforación con cinta adhesiva.

4. Aplicar los puntos centrales de perforación, p.ej. con punzón, sobre el panel frontal.

5. Hacer las perforaciones de Ø30 mm y de Ø6 mm según las marcas.



P-BP-0010910

1030373